

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ СЫЗРАНСКИЙ, ШИГОНСКИЙ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Сызрань
(место составления акта)

«05» сентября 2019 года
(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 473**

по адресу: г.о. Сызрань, пер. Молодежный, 10
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «23» июля 2019 года № 473 о проведении плановой выездной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проверки начальника ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора
г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Колокольцева Павла
Алексеевича

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 имени Героя Советского
Союза В.Н. Банцекина городского округа Сызрань Самарской области (категория высокого риска,
детский сад)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«04» сентября 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 1 день (1,5 часа)

«05» сентября 2019 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 день (0,5 часа)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осу-

ществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (2 часа)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов
Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Жукова Светлана Владимировна

04.09.2019, 14:00.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Мустакаев Фаниль Наилевич – инспектор ОНД и ПР г.о. Сызрань,
Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самар-
ской области (Государственный инспектор г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский
по пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привле-

чения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспер-

тов и / или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Жукова Светлана Владимировна – директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Банцеекина городского округа Сызрань Самарской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)
(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	Из помещений музыкального зала, групп на 2 этаже (средней, 2 группы раннего возраста №1) отсутствуют вторые эвакуационные выходы.	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СНиП II-Л.3-62 п. 4.1; СНиП II-А.5-62 п. 4.6; СНиП II-Л.3-71 п. 3.12; СНиП II-2-80 п. 4.3; СП 1.13130.2009 п. 5.2.12	МКУ «СЭЗиС»
2.	Высота двери эвакуационного выхода из средней лестничной клетки мене 1,9м. (по факту 1,84м.)	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СНиП II-А.5-62 п. 4.2; СНиП II-А.5-70 п. 4.2; СНиП II-2-80 п. 4.6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5	МКУ «СЭЗиС»
3.	Для отделки помещений групповых применены материал (бумажные обои) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним.	ч. 1 ст. 1; ч. 4 ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6; табл. 3; табл. 27; табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4 ст. 16.1; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирование»; СНиП 2.08.02-89* п. 1.88	МКУ «СЭЗиС»
4.	На путях эвакуации применен материал (масляная краска) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним (ступени, площадки средней лестничной клетки окрашены масляной краской).	ч. 1 ст. 1; ч. 4 ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6; табл. 3; табл. 27; табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4 ст. 16.1; ст. 46ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирование»; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2.	МКУ «СЭЗиС»
5.	Здание не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением.	п. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирование»; СНиП 2.04.02-84* табл. 6; СП 8.13130.2009 табл. 8	МКУ «СЭЗиС»
6.	Не проведены работы по устранению повреждений огнезащитного покрытия потолка и стен в неэксплуатируемой группе.	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ	МКУ «СЭЗиС»
7.	Допущено устройство оконного проема во внутренней стене левой лестничной клетки.	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирование»; Н 102-54 п. 40; СНиП II-А.5-62 п. 4.9;	МКУ «СЭЗиС»

		СНиП II-2-80 п. 4.9; СП 2.13130.2012 п. 5.4.16	
8.	Дверь для выхода на чердак выполнена со степенью огнестойкости менее 0,75ч.	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Н 102-54 п. 39; СНиП II-A.5-62 п. 4.8; СНиП II-A.5-70* п. 4.7	МКУ «СЭЗиС»
9.	На светильниках уличного освещения отсутствуют колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильников.	п. 42 в) Правил противопожарного режима в РФ	МКУ «СЭЗиС»; Семенов Владимир Станиславович – заместитель директора МКУ «СЭЗиС»
10.	Не предусмотрено ограждение кровли на здании с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м.	ст. 46 ФЗ № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» п. 63 Н - 102-54 Противопожарные нормы; п. 2.8 СНиП 2.01.02-85* п. 8.11 СНиП 21-01-97*	МКУ «СЭЗиС»
11.	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада расположены внутри помещения склада.	п. 349 Правил противопожарного режима в РФ	МКУ «СЭЗиС»
12.	Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли.	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 6 ст. 52; ч.1 ст.137 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 1.8 СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы»; п. 1.2. СНиП II-25-80 «Строительные нормы и правила. Деревянные конструкции»	МКУ «СЭЗиС»
13.	Перегородка (разделяющая помещение склада от коридора) над дверным проемом не в полном объеме выполнена противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости.	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, таблица №№ 23, 24 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3.3 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования основные положения проектирования»; п. 3.2 СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 3.11 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила часть II Нормы проектирования глава 2 противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п.1.55 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; п.3.21 СНиП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения»; п. 4.7, п. 5.4.20 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.4.2, п.4.17, п. 5.2.6 п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	МКУ «СЭЗиС»

На объект имеются действующие предписания №181/1/1; № 181/1/2 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 19.04.2019, выданное МКУ «СЭЗиС» и заместителю директора МКУ «СЭЗиС» Семенову В.С., в котором указаны п.п.1-10, данного акта.

На объект надзора не предоставлена проектная документация.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено: -----.